

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Playa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3055-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de metal por soporte de metal en módulo 1



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento a estructura de soporte de metal en módulo 1 y cocina



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal de entrada principal



Foto 4: Pintura en muros interiores módulos 1, 2, 3, 4, 5



Foto 5: Pintura en muros exteriores de muro perimetral



Foto 6: Pintura en muros exteriores módulos 1, 2, 3, 4, 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Heidy Viriana Lora

Firma y sello del Presidente de la OPF

Ymmy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Playa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3055-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Reparacion de tubo y malla galvanizada en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Heidy Viriana HA
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

