

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1222-3370-42	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2. Mantenimiento a estructura de soporte de madera, por metal costanera GLV 3*2 No. 18



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal 2*3 tubo chapa 16



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de inodoro.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pajapita

