



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-4612-42	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Sustitucion de estufa rural (completo).



Foto 2: Sustitucion de estufa rural (completo).



Foto 3: Sustitucion de estufa rural (completo).



Foto 4: Sustitucion de piso por piso cerámico.



Foto 5: Sustitucion de piso por piso cerámico.




Foto 6: Muro perimetral de block y malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-4612-42	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Muro perimetral de block y malla.



Foto 2: Muro perimetral de block y malla.



Foto 3: Muro perimetral de block y malla.



Foto 4: Pintura de interiores y exteriores. Pintura acrílica y aceite



Foto 5: Pintura de interiores y exteriores. Pintura acrílica y aceite



Foto 6: Muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-4612-42	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: Sustrucion de estufa rural (completo).



Foto 2: Sustrucion de estufa rural (completo).



Foto 3: Muro perimetral de block y malla.



Foto 4: Muro perimetral de block y malla.



Foto 5: Reparacion de muro perimetral.



Foto 6: Reparacion de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-4612-42	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitucion de piso, por piso cerámico



Foto 3: Sustitucion de piso, por piso cerámico.



Foto 4: Pintura de interiores y exteriores. Pintura acrilica y aceite.




Foto 5: Pintura de interiores y exteriores. Pintura acrilica y aceite.



Foto 6: Pintura de interiores y exteriores. Pintura acrilica y aceite.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

