

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0008-42	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 28.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 3: Sustitución de puerta de metal.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal e instalando vidrios.



Foto 5: Reparando el muro perimetral de block.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Amastacia Feliciano Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--