

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0008-42	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Finalización de sustitución de lamina troquelada calibre 28




Foto 2: Finalización de sustitución de la estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Finalización de sustitución de puerta.



Foto 4: Finalización de sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto 5: Finalización de reparación de muro perimetral de block.



Foto 6: Finalización de sustitución de lamina troquelada calibre 28

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastacia Feliciano Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

