

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Rafael Buena Vista, Caserío Yuinima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0010-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal




Foto 3: Sustitucion de elementos de fijacion.



Foto 4: sustitucion de puertas de metal por metal.



Foto 5: Sustitucion de puertas de baño de madera por puertas de metal



Foto 6: Mantenimiento a los valcones de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

