

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Rafael Buena Vista, Caserio Yuinima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0010-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustrucion de elementos de fijacion.



Foto 4: sustrucion de puertas de metal por metal.



Foto 5: Sustrucion de puertas de baño de madera por puertas de metal



Foto 6: Mantenimiento a los balcones de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

