

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0015-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Mantenimiento, aplicación de pintura y cambio de chapas de puertas.



Foto 2: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Sustitución de piso de torta por piso de granito.



Foto 4: Pintura en muros interiores.



Foto 5: Pintura en muros exteriores.




Foto 6: Reparando el muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastacia Feliciano LOPES
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

