

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0015-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Finalización de reparación de puertas e instalación de chapas.




Foto 2: Finalización de sustitución de vidrios.



Foto 3: Finalización de sustitución de piso de torta por piso granito.



Foto 4: Finalización de pintura a interiores y exteriores



Foto 5: Finalización de pintura en exteriores.



Foto 6: Finalización de reparación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastacia Feliciano Lore
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

