



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Mirador, caserio Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0016-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: lamparas en mal estado



Foto 2: puertas en mal estado



Foto 3: lamina en mal estado



Foto 4: puertas sin chapa



Foto 5: bases para lamparas en mal estado




Foto 6: estructura de metal sin mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

