

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0019-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: CAMBIO DE CUBIERTAS EN COCINA Y BAÑO



Foto 2: CAMBIO DE CUBIERTAS EN MODULOS DE AULAS



Foto 3: ACCESORIOS DE BAÑOS



Foto 4: CAMBIO DE CUBIERTAS EN MODULOS DE AULAS



Foto 5: CAMBIO DE CUBIERTAS DE BAÑOS




Foto 6: REPARACION DE PLANCHAS DE COCINA Y ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

