

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0019-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 1: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA



Foto 3: CAMBIO DE CHIMINEA



Foto 3: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA



Foto 6: CAMBIO DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
---	---	---	---