

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0019-43	FECHA:	30/07/2024




Foto 1: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA EN COCINA



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA EN AULAS



Foto 3: CAMBIO DE CHIMINEA



Foto 4: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA EN AULAS



Foto 5: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA EN BAÑOS



Foto 6: Cambio de la Plancha Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público