



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchigán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Cieneguillas, Aldea Calapté.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0025-42	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote



Foto 3: Sustitución de chapa yale.



Foto 4: Sustitución de puerta.



Foto 5: Reparación de puerta de servicio sanitario.



Foto 6: Reparación de torta de cemento en el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Cieneguillas, Aldea Calapté.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0025-42	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de granito.



Foto 2: Canales y bajadas de agua.



Foto 3: pinturas en muros interiores e exteriores.



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---