



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Cieneguillas, Aldea Calapté.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0025-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Finalización de lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Finalización de capote.




Foto 3: Finalización de chapa yale.



Foto 4: Finalización de puerta.



Foto 5: Finalización de puerta de servicio sanitario.



Foto 6: Finalización de reparación de torta de cemento en el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Cieneguillas, Aldea Calapté.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0025-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Finalización de piso de cemento en piso de granito.



Foto 2: Finalización de canales y bajadas de agua.



Foto 3: Finalización de pinturas en muros interiores e exteriores.



Foto 4: Finalización de torta de cemento en el patio.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

