

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0911-42	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: se cambiarán las puertas de metal




Foto 2: se cambiará la plancha de la cocina



Foto 3: se pintarán las paredes del centro educativo y la puerta de madera



Foto 4: se colocará piso de cerámica en las aulas




Foto 5: Se levantará el piso de concreto y luego colocar cerámica



Foto 6: se sustituirán las laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Publico
---	---