

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0911-42	FECHA:	20/05/2024



Foto1: raspado y limpieza de paredes



Foto 2: Materiales a utilizar en el cambio de piso



Foto 3: inicio de la pintada de paredes



Foto 4: Trabajos de cambio de piso cerámico en las aulas



Foto 5: Preparación del ambiente para mingitorios y lavamanos



Foto 6: pintado de paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OSA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

