

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal, Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0911-42	FECHA:	3/06/2024



Foto1: Cambio de piso cerámico y pintura de paredes




Foto 2: Mingitorios para niños



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico




Foto 4: Cambio de plancha de la cocina escolar



Foto 5: Cambio de lámina y puertas de los baños



Foto 6: Colocación de lavamanos y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

