

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0913-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: se pintaran las paredes con colores adecuados



Foto 2: se cambiaran las puertas de madera por metal



Foto 3: se cambiará el lavamanos y sus accesorios.



Foto 4: Se cambiará el ventanal, bancón y vidrios



Foto 5: Se le pondrá azulejo a todo el mingitorio




Foto 6: Se cambiarán las puerta ya eterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--