

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixtsa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cabecera municipal, Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0913-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Cambio de chapa en la cocina de docentes



Foto 2: cambiodo puertas en el módulo 2




Foto 3: pintando el módulo 1



Foto 4: cambio de puertas en los baños



Foto 5: Limpieza y raspado de paredes



Foto 6: raspado de paredes de todas las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPD	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

