

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal, Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0913-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: Pintado del módulo de baños de varones



Foto 2: Pintado de aulas del modulo 2



Foto 3: Cambio de puertas de baños



Foto 4: Cambio de lavamanos



Foto 5: Cambio de puertas de las aulas



Foto 6: Colocación de azulejos en los lavamanos

Observación; Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

