



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires, aldea San antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0915-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Colocación de piso cerámico



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Colocación de mingitorio



Foto 5: Instalación de tubería en los baños



Foto 6: Recibiendo de el tanque de agua o rotoplast

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

