



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires, aldea San antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0915-43	FECHA:	12/06/2024



Foto1: piso de cerámica culminado



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Piso de cerámico en corredor culminado



Foto 4: lavamanos sustituidos con pedestal



Foto 5: tubería aereo y mingitorios instalados



Foto 6: tanque de agua colocado para depositar agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

