

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa Los Martínez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0917-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Sustrución de lamina




Foto 2: Sustrución de lamina




Foto 3: sustrución de lamina




Foto 4: Sustrución de lamina




Foto 5: Sustrución de lamina




Foto 6: Sustrución de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

tomasa m m Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--