

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa Los Martínez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0917-43	FECHA:	24/4/2024



Foto 1: Entrega de material



Foto 2: Entrega de material



Foto 3: Resguardo de materiales en la bodega



Foto 4: Resguardo de materiales en la bodega





Foto 5: Sustitución de láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de láminas troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---