

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0920-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 2: Cambios de accesorios de los baños.



Foto 3: Reparación de muro perimetral.



Foto 4: Reparación del muro perimetral del lado norte.



Foto 5: Fundición del piso de granito.



Foto 6: Fundición del piso de granito con torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE
E.O.R.M. CANTÓN SAN CRISTÓBAL
IXCHIGUAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CANTÓN SAN CRISTÓBAL
IXCHIGUAN