



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0920-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Finalización de la banqueta de concreto, de la escuela.



Foto 2: Finalización de los cambios de accesorios de los baños.



Foto 3: Finaliza la reparación del muro perimetral con malla HG del lado sur.



Foto 4: Finaliza la reparación del muro perimetral con malla HG del lado norte.



Foto 5: Terminación de piso de granito, lado sur.



Foto 6: Terminación de piso de granito del lado norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario R. Rios

Firma y sello del Presidente del CPE



Enrique

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

