



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Ixchigán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Cieneguillas, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0925-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Cambio de capote.



Foto 3: Sustitución de piso de granito.



Foto 4: Cambio Canales de agua.



Foto 5: Cambio de bajadas de agua.



Foto 6: Sustitución de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

