



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Cieneguillas, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0925-43	FECHA:	01/10/2024



Foto1: Finalización de lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Finalización de capote.



Foto 3: Finalización de piso de granito.



Foto 4: Finalización canales de agua.



Foto 5: Finalización bajadas de agua.



Foto 6: Finalización piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Establecimiento Educativo Público

