



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAPTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0926-43	FECHA:	05/06/2024



Foto1: Sustrución de Piso de Granito.



Foto 2: Sustrución de Piso de Granito.



Foto 3: Sustrución de Piso de Granito.



Foto 4: Sustrución de Piso de Granito.



Foto 5: Reparación de bajada de agua.



Foto 6: Reparación de bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

