



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAPTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0926-43	FECHA:	07/07/2024



Foto 1: Sustrucción de Piso de Granito.



Foto 2: Sustrucción de Piso de Granito.



Foto 3: Sustrucción de Piso de Granito



Foto 4: Sustrucción de Piso de Granito.



Foto 5: Reparación de bajada de agua.



Foto 6: Reparación de bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

