



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANDRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0927-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Sustrucción del muro de block.



Foto 2: Sustrucción del muro de block.



Foto 3: Sustrucción del muro de block.



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Victoriano Aguas Aguas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ef

Firma y Sello Director

