

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchigán
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuquinable
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO:	12-23-0928-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Piso deteriorado.



Foto2: Piso deteriorado .



Foto3: Piso deteriorado.



Foto4: Piso deteriorado.



Foto 5: Piso deteriorado.



Foto 6: Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Chavez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

