

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PROGRAMA DEMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuiquinamble
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0928-43	FECHA:	13-06-2024



Foto1: Sustrucción de piso de granito.



Foto2: Sustrucción de piso de granito.



Foto3: Sustrucción de piso de granito.



Foto4: Sustrucción de piso de granito.



Foto5: Sustrucción de piso de granito.



Foto6: Sustrucción de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomas Chavez



Firma y sello del Presidente de la QPE

Tutit



Firma y Sello Director Centro Educativo Público