



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bexoncán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0930-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: vista Finalizacion de sustitucion de lamina, por lamina Troquelada



Foto 2: finalizacion de cubierta de lamina Troquelada, sustitucion de capote para lamina troquelada



Foto 3: vista interior, Finalizacion de sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 4: vista interior. Finalizacion de instalacion de estructura de metal



Foto 5: vista lateral, finalizacion de cubierta de lamina



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

