



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0932-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Techo se encuentra en mal estado.




Foto 2: Techo se encuentra en mal estado.




Foto 3: Muro perimetral en mal estado.




Foto 4: Falta de vidrios en ventanas.



Foto 5: Reparación de tuberías en sanitarios.




Foto 6: Bordillo en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

