

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oicial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Plan, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1223-0933-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitucion de lamina Troquelada.



Foto 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 3: Pintura en muro interior de el establecimieto.




Foto 4: Sustitución de deposito de agua.





Foto 5: Sustitución de inodoro.



Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---