

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Plan, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0933-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Cambio de lamina troquelada.




Foto 2: Colocación de canal



Foto 3: Pintura en muro interior.



Foto 4: Instalación de deposito.



Foto 5: Sustitución de estufa Rural Completa.



Foto 6: Sustitución de hinodorro completo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	--	---