

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchigúan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rura Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Plan, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0933-43	FECHA:	15/06/2024



Foto1: Sustitución de lamina Troquelada y costanera



Foto 2: Sustitución de canal PVC



Foto 3: Pintura en muro interior




Foto 4: Sustitución de deposito.



Foto 5: Sustitución de estufa rural completa.




Foto 6:, Instalación y sustitución de accesorios de hinodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo

