

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOPEQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOPEQUEZ IXCHIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0934-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Sustitución de balcón de metal.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal.



Foto 3: Sustitución de estructura de techo.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento.



Foto 5: Pintura en muro.



Foto 6: Pintura en paredes internas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Francisco

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOPEQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOPEQUEZ IXCHIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0934-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Sustitución de lamina calibre 26.



Foto 2: Sustitución de vidrio.



Foto 3: Reparación de cableado electrico.




Foto 4: Sustitución de lamparas.



Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---