

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOPEQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOPEQUEZ IXCHIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0934-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Sustitución de balcones de metal.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal..



Foto 3: Sustitución de estructura de techo.



Foto 4: Sustitución de ceramico de piso.



Foto 5: Mejoramiento de pinturas en muros.



Foto 6: Pinturas en paredes internas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eddy Chave

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOPEQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOPEQUEZ IXCHIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0934-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de vidrio.



Foto 3: Reparación de cableado electrico.



Foto 4: Sustrucción de lamparas.



Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edy Chau

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

