



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PAVITZALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAVITZALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0935-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Piso en mal estado



Foto 2: Piso en mal estado



Foto 3: Grifo en mal estado




Foto 4: Cambio de sanitarios en mal estado




Foto 5: Cambio de chorros




Foto 6: Cambio de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

