

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PAVITZALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAVITZALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0935-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Cambio de piso de cerámico



Foto 2: Cambio de piso de cerámico



Foto 3: Cambio de glifo



Foto 4: Cambio de sanitarios en mal estado



Foto 5: Cambio de chorros



Foto 6: Cambio de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

