

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PAVITZALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAVITZALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0935-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Reparación de piso cerámico



Foto 2: Reparación de piso cerámico




Foto 3: Sustitución de grifos



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Cambio de chorros



Foto 6: Cambio de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---