

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Porvenir, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0937-43	FECHA:	29/04/2024



Foto1: Lamina a clavar



Foto 2: Capote clavandose



Foto 3: chapa soldandose



Foto 4: torta de cemento elaborandose



Foto 5: piso liso trabajandose



Foto 6: Biodigestor para instalarse

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ASAMBLA DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---