



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Once de Mayo, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0938-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: Las puertas ya construidas y en proceso de instalación



Foto 2: Cuneta en proceso de reparación



Foto 3: Pintura en muro en proceso



Foto 4: Plancha en proceso




Foto 5: Remoción de gradas en proceso



Foto 6: Pintura en muro en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

