



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Once de Mayo, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0938-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Las puertas ya construidas e instaladas



Foto 2: Cuneta ya reparada



Foto 3: Pintura en muro ya finalizado



Foto 4: Plancha ya finalizada



Foto 5: Remoción de gradas ya finalizado



Foto 6: Pintura en muro ya finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

