

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustrucion de lámina, por lámina troquelada aluzing calibre 26



Foto 2: Sustrucion de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucion de chapa



Foto 4: Sustrucion de vidrios



Foto 5: Sustrucion de balcones de metal



Foto 6: Sustrucion de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustrución de canal de pvc



Foto 2: Sustrución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustrución de llave de paso



Foto 5: Sustrución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 6: Sustrución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustrucción de llave de chorro



Foto 2: Sustrucción de lamparas tipo LED



Foto 3: Sustrucción de plafoneras



Foto 4: Sustrucción de interruptores simples y dobles



Foto 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Sustrucción de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro

