



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Barrancas, Aldea San Rafael Igüil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0009-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustrucion de puerta de madera por metal



Foto 2: Sustrucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 3: mantenimiento a estructura y sustrucion de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: Sustrucion de plancha y chimenea



Foto 5: Sustrucion de porton e Inodoro



Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial y Sustrucion de Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melquiades R

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

