

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San José Ojetenam                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío las Barrancas, Aldea San Rafael Igul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-24-0009-43 | FECHA:                         | 29/11/2024                                   |




Foto1: sustitucion de puerta de madera por metal



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 3: mantenimiento a estructura y sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: Sustitucion de plancha y chimenea



Foto 5: sustitucion de portón e Inodoro



Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial y sustitucion de sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Melquede R*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

